

童市镇易地扶贫搬迁安置点自查情况表

填报单位（盖章）：童市镇人民政府

| 序号 | 乡镇（街道） | 村（社区） | 安置点基本情况 | | | | | 自查发现的问题 | 整改措施 | 整改时限 |
|----|--------|-------|----------|------|------|--------|---------|--|----------------------------|----------|
| | | | 安置点名称 | 建成时间 | 房屋栋数 | 现有脱贫户数 | 现有脱贫人口数 | | | |
| 1 | 童市镇 | 烟舟村 | 李家安置点 | 2018 | 1 | 1 | 4 | 屋顶瓦片掉落 | 更换新瓦片 | 2025.4 |
| 2 | 童市镇 | 烟舟村 | 新屋安置点 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 3 | 童市镇 | 烟舟村 | 金塘安置点 | 2018 | 1 | 3 | 10 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 4 | 童市镇 | 烟舟村 | 水口安置点 | 2018 | 1 | 5 | 15 | 屋侧塌方 | 塌方已清理 | 2025.3 |
| 5 | 童市镇 | 烟舟村 | 茶园安置点 | 2018 | 3 | 11 | 33 | 入户道路悬空，存在出行安全隐患 | 将悬空路段维修 | 2025.3 |
| 6 | 童市镇 | 义字村 | 大洲安置点 | 2018 | 2 | 2 | 8 | 无 | | 无需整改 |
| 7 | 童市镇 | 义字村 | 估湾安置1点 | 2018 | 2 | 2 | 6 | 屋侧山体滑坡 | 现已整改好 | 已整改 |
| 8 | 童市镇 | 义字村 | 估湾安置2点 | 2018 | 2 | 2 | 9 | 无 | | 无需整改 |
| 9 | 童市镇 | 义字村 | 四洲安置1点 | 2014 | 2 | 2 | 10 | 屋梁裂缝 | 现已整改好 | 已整改 |
| 10 | 童市镇 | 义字村 | 四洲安置2点 | 2017 | 2 | 2 | 5 | 无 | | 无需整改 |
| 11 | 童市镇 | 义字村 | 铁冲安置点 | 2018 | 3 | 3 | 10 | 无 | | 无需整改 |
| 12 | 童市镇 | 义字村 | 丰树安置点 | 2017 | 2 | 2 | 7 | 屋后山体滑坡 | 现已整改好 | 已整改 |
| 13 | 童市镇 | 义字村 | 坳上安置点 | 2016 | 3 | 3 | 13 | 无 | | 无需整改 |
| 14 | 童市镇 | 义字村 | 文昌安置点 | 2014 | 2 | 1 | 2 | 无 | | 无需整改 |
| 15 | 童市镇 | 梭墩村 | 雪家安置点 | 2017 | 1 | 4 | 9 | 入户道路悬空，存在出行安全隐患 | 将悬空路段维修 | 2025.12 |
| 16 | 童市镇 | 梭墩村 | 高洞安置点 | 2017 | 2 | 5 | 18 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 17 | 童市镇 | 梭墩村 | 古井安置点 | 2018 | 1 | 8 | 26 | 入户道路悬空，存在出行安全隐患 | 将悬空路段维修 | 2025.12 |
| 18 | 童市镇 | 梭墩村 | 许家安置点 | 2018 | 1 | 2 | 4 | 入户道路悬空，存在出行安全隐患 | 将悬空路段维修 | 2025.12 |
| 19 | 童市镇 | 梭墩村 | 甘家安置点 | 2018 | 2 | 8 | 18 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 20 | 童市镇 | 梭墩村 | 到寺安置点 | 2018 | 2 | 7 | 13 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 21 | 童市镇 | 塆上村 | 方树组安置点 | 2017 | 1 | 2 | 11 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 22 | 童市镇 | 塆上村 | 汉屋组安置点 | 2018 | 1 | 2 | 4 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 23 | 童市镇 | 塆上村 | 农家组安置点 | 2018 | 1 | 3 | 7 | 厕所堵塞 | 厕所已开挖疏通，四级化粪池安装 | 2025年 |
| 24 | 童市镇 | 塆上村 | 坳上组安置点 | 2017 | 1 | 2 | 5 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 25 | 童市镇 | 塆上村 | 汉屋组安置点 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 27 | 童市镇 | 塆上村 | 童市镇安置点 | 2017 | 2 | 2 | 8 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 28 | 童市镇 | 合旺村 | 柳坪安置点 | 2018 | 1 | 3 | 6 | 无 | | 无需整改 |
| 29 | 童市镇 | 合旺村 | 窑厂组安置点 | 2018 | 1 | 5 | 12 | 无 | | 无需整改 |
| 30 | 童市镇 | 合旺村 | 思塘组安置点 | 2018 | 1 | 5 | 11 | 无 | | 无需整改 |
| 31 | 童市镇 | 合旺村 | 白口组安置点 | 2018 | 1 | 2 | 7 | 无 | | 无需整改 |
| 32 | 童市镇 | 合旺村 | 抱洞组安置点 | 2018 | 1 | 2 | 10 | 无 | | 无需整改 |
| 33 | 童市镇 | 合旺村 | 三枣岭安置点 | 2018 | 1 | 2 | 9 | 无 | | 无需整改 |
| 34 | 童市镇 | 合旺村 | 三枣学校安置点 | 2018 | 1 | 4 | 9 | 屋后滑坡堵塞排水沟 | 清理滑坡泥石，疏通排水沟 | 2025.4.1 |
| 35 | 童市镇 | 白花村 | 苏家里安置点 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 24年7月洪灾冲毁一座桥梁导致居住在里面的3名老人无法进出 | 已对接多个部门，建造了一座钢肋桥 | 已整改 |
| 36 | 童市镇 | 白花村 | 一王庙安置点1 | 2019 | 3 | 3 | 4 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 37 | 童市镇 | 白花村 | 一王庙安置点2 | 2019 | 3 | 3 | 4 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 38 | 童市镇 | 白花村 | 张家湾安置点 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 39 | 童市镇 | 童坪村 | 童坪安置点 | 2018 | 3 | 95 | 325 | 配套污水排水系统漏水 | 更换 | 2025.6 |
| 40 | 童市镇 | 童坪村 | 童坪安置点 | 2018 | 3 | 95 | 325 | 墙皮脱落 | 重新粉刷 | 2025.4 |
| 41 | 童市镇 | 童坪村 | 集镇安置点 | 2017 | 3 | 95 | 323 | 排污问题未处理，虽然有化粪池，但还是存在影响耕作。 | 采取用涵管将污水排入十一中学集中污水点 | 2025.7 |
| 42 | 童市镇 | 童坪村 | 枫树埂 | 2017 | 1 | 3 | 12 | 主体墙开裂 | 维修粉刷 | 2025.12 |
| 43 | 童市镇 | 童坪村 | 秧田咀 | 2017 | 1 | 3 | 7 | 墙体粉刷老化脱落 | 重新粉刷 | 2025.12 |
| 44 | 童市镇 | 童坪村 | 枣树坪 | 2017 | 1 | 3 | 6 | 主体墙开裂 | 维修粉刷 | 2025.12 |
| 45 | 童市镇 | 优良村 | 大糙五保安置点 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 46 | 童市镇 | 优良村 | 除坪安置点 | 2018 | 3 | 3 | 7 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 47 | 童市镇 | 优良村 | 龙湾五保安置点 | 2018 | 1 | 3 | 3 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 48 | 童市镇 | 优良村 | 新铺里五保安置点 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 房屋后面大面积山体滑坡，后墙严重受损。整栋房屋电路全部损坏，不能通电。（现住户一人是残疾人） | 县国土局地质灾害处险队正在处险，清理塌方。维修电路。 | 2025.12 |
| 49 | 童市镇 | 天和村 | 童公坳安置点 | 2016 | 1 | 11 | 22 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 50 | 童市镇 | 杨墩村 | 李家安置点 | 2019 | 3 | 3 | 10 | 饮用水困难、地坪塌陷 | 在1000-1200米外架水，地坪硬化 | 2025.12 |
| 51 | 童市镇 | 杨墩村 | 洪家安置点 | 2018 | 2 | 4 | 11 | 地坪塌陷 | 地坪硬化 | 2025.12 |
| 52 | 童市镇 | 杨墩村 | 子龙安置点 | 2018 | 5 | 5 | 13 | 下水道堵塞 | 更换涵管 | 2025.12 |
| 53 | 童市镇 | 杨墩村 | 丁家安置点 | 2018 | 2 | 4 | 9 | 无 | | 无需整改 |
| 54 | 童市镇 | 杨墩村 | 胡家安置点 | 2018 | 1 | 4 | 7 | 无 | | 无需整改 |
| 55 | 童市镇 | 杨墩村 | 楼干安置点 | 2018 | 1 | 4 | 7 | 无 | | 无需整改 |
| 56 | 童市镇 | 杨墩村 | 大洞安置点 | 2018 | 3 | 3 | 6 | 无 | | 无需整改 |
| 57 | 童市镇 | 杨墩村 | 段坑安置点 | 2018 | 2 | 2 | 8 | 无 | | 无需整改 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|---------|------|---|---|----|------------------------|--------------------------|--------|
| 58 | 童市镇 | 德字村 | 刘家安置点 | 2018 | 1 | 6 | 11 | 水不够用 | 重新安装水管 | 2025.4 |
| 59 | 童市镇 | 德字村 | 坑口安置点 | 2018 | 1 | 4 | 11 | 暂无 | 暂无 | 无需整改 |
| 60 | 童市镇 | 排形村 | 罗家山安置点 | 2019 | 1 | 2 | 6 | 无 | | 无需整改 |
| 61 | 童市镇 | 排形村 | 肖园安置点 | 2019 | 1 | 2 | 4 | 无 | | 无需整改 |
| 62 | 童市镇 | 排形村 | 葛坡安置点 | 2019 | 1 | 2 | 6 | 屋后山体严重踏方，厨房倒踏，正屋部份墙体受损 | 踏方处清理，山体减负，损坏墙体加固维修，厨房新建 | 已整改 |
| 63 | 童市镇 | 翠阳村 | 太安置点 | 2018 | 3 | 3 | 8 | 屋后塌方 | 塌方已清理 | 2025.2 |
| 64 | 童市镇 | 翠阳村 | 新建安置点 | 2018 | 1 | 4 | 8 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 65 | 童市镇 | 翠阳村 | 龙骨安置点 | 2018 | 2 | 2 | 3 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 66 | 童市镇 | 翠阳村 | 井坡安置点 | 2018 | 2 | 2 | 3 | 屋后塌方 | 塌方已清理 | 2025.2 |
| 67 | 童市镇 | 翠阳村 | 黄金安置点 | 2018 | 3 | 3 | 8 | 无 | 无 | 无需整改 |
| 68 | 童市镇 | 石洞村 | 江源安置点 | 2017 | 1 | 3 | 7 | 屋后山体塌方，墙体未受损。 | 已清理塌方 | 已整改 |
| 69 | 童市镇 | 石洞村 | 塘贤安置点 | 2017 | 1 | 3 | 6 | 无 | | 无需整改 |
| 70 | 童市镇 | 石洞村 | 汉头安置点 | 2017 | 1 | 2 | 6 | 无 | | 无需整改 |
| 71 | 童市镇 | 石洞村 | 刘家安置点 | 2017 | 1 | 3 | 11 | 屋后山体踏方，墙体未受损。 | 已清理塌方 | 已整改 |
| 72 | 童市镇 | 石洞村 | 林坪安置点 | 2017 | 1 | 4 | 17 | 无 | | 无需整改 |
| 73 | 童市镇 | 东源村 | 麻坡嘴安置点 | 2018 | 1 | 4 | 4 | 无 | | 无需整改 |
| 74 | 童市镇 | 东源村 | 新车旁安置点 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 无 | | 无需整改 |
| 75 | 童市镇 | 东源村 | 千唐坡安置点 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 无 | | 无需整改 |
| 76 | 童市镇 | 东源村 | 吴存琪两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 天沟漏水 | 已安排人员整改 | 已整改 |
| 77 | 童市镇 | 东源村 | 苏德芳两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 天沟漏水 | 已安排人员整改 | 已整改 |
| 78 | 童市镇 | 东源村 | 吴均安两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 无 | | 无需整改 |
| 79 | 童市镇 | 东源村 | 吴成良两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 无 | | 无需整改 |
| 80 | 童市镇 | 东源村 | 吴祝安两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 无 | | 无需整改 |
| 81 | 童市镇 | 东源村 | 吴有根两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 无 | | 无需整改 |
| 82 | 童市镇 | 东源村 | 吴卧平两户联建 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 无 | | 无需整改 |